

第12回 外環事業に伴う大泉ジャンクション周辺地区安全対策等連絡会


# 大泉 J C T 工事の状況について

令和4年9月16日



# 工事状況 (大泉JCT)

R4年8月末現在



NEXCO中施工

NEXCO東施工

用地取得の形態

用地買収部


区分地上権取得部

大深度地下使用部

工事実施箇所



# 1. 大泉JCT地上部 工事状況



# 1. 大泉JCT地上部 工事状況

33  
55  
号線  
練馬区有通路



練馬区有通路33-55号線における  
路面覆工施工状況(掘削状況)(R4.9月)

路面覆工…今後、外環道のランプ工事を実施するために、  
工事用の重機が乗って作業をする架台を設置する。  
具体的には、土を掘って、鉄でできた床を設置すること。



大泉街道



ライフライン(水道管等)防護ための  
コンクリート板設置工事(写真は街渠撤去状況)(R4.9月)

土を掘って、コンクリート板を設置し、その上に  
アスファルトを敷く。





# 2. 本線シールド（南行き） 工事状況

グリルドはどこ？



2022年09月08日 7時時点

東京都練馬区東大泉2丁目（大泉JCTから642m）

JCT: 北は西側



練馬区東大泉2丁目から目白通りまでの区間については、外環又は外環の2として整備する計画を示しています。  
なお、地盤形（凍結路を除く）の整備計画については、関係機関との協議により検討を進めます。






# 3. 本線シールド（北行き） 工事状況

カラッキーはどこ？

2022年09月08日 7時時点  
東京都練馬区石神井町8丁目（大泉JCTから1234m）



# 4. その他の取組み

## 工事の現場視察会

- 事業へのご理解、シールドトンネル工事などがどのように行われているかを地元の皆さまに知って頂くため、工事の進捗状況などに合わせ現場視察会の開催を検討していきます。

## 自然災害等の発生は関係自治体と連携協力し対応

- 自然災害(大雨、暴風、降雪(大雪、地震等)などの発生時は関係自治体、関係機関と事業者と連携協力し対応を実施いたします。

土支田通り凍結防止剤散布



土支田通り除雪



大泉街道付近除雪



【令和4年2月 通学路等の除雪および凍結防止剤散布状況】



# (参考) 大泉JCT工事進捗状況写真 (南方向を望む)



過去の写真も東京外かく環状国道事務所のホームページに掲載しております。



# (参考) 大泉JCT工事進捗状況写真 (北方向を望む)



過去の写真も東京外かく環状国道事務所のホームページに掲載しております。