

## 平成19年度財務監査(9) 建築工事監査結果報告書

### 1 監査日

- (1) 平成20年1月28日(月)
- (2) 平成20年1月29日(火)

### 2 監査対象課

総務部 営繕課

### 3 監査対象工事

- (1) 練馬区練馬清掃事務所・(仮称)練馬区立桜台リサイクルセンター大規模改修および耐震補強工事  
練馬区練馬清掃事務所・(仮称)練馬区立桜台リサイクルセンター大規模改修および耐震補強機械設備工事  
練馬区練馬清掃事務所・(仮称)練馬区立桜台リサイクルセンター大規模改修および耐震補強昇降機設備工事  
練馬区練馬清掃事務所・(仮称)練馬区立桜台リサイクルセンター大規模改修および耐震補強電気設備工事  
練馬区練馬清掃事務所・(仮称)練馬区立桜台リサイクルセンター大規模改修および耐震補強工事監理委託

- (2) 練馬区立南大泉地区区民館15年周期改修工事

練馬区立南大泉地区区民館15年周期改修機械設備工事

練馬区立南大泉地区区民館15年周期改修電気設備工事

練馬区立南大泉地区区民館屋上緑化整備工事

### 4 監査概要

監査対象工事が設計書、契約書等関係図書どおり施工されているか、また設計積算等に誤りがなく、かつ公正・効率的であるかについて実施した。

### 5 監査結果

特に是正改善を要すると認められる事項はなかった。