

練馬区長殿

事業者 エヌエス環境株式会社
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-9

事業所 東京支社
〒331-0046 さいたま市西区宮前町1629-1
電話 048-614-8970
支社長 鈴木 拓哉

令和3年度空間放射線量測定のご委託

放射性物質測定結果報告書

令和3年6月

1.測定条件

測定種別	空間放射線量
測定対象施設	区内小学校4施設、保育園6施設、児童遊園2施設の計12施設
施設所在地	---
測定者	エヌエス環境株式会社 大場 慶成
測定年月日	2021年6月1日
使用機器	エネルギー補償型NaI(Tl)シンチレーション式ガンマ線サーベイメータ RT-30 (GEORADIS社) #2145
測定条件	測定高さ 地上50cm、5cm 検出器の方向 水平方向 測定方法 測定地点で90秒間測定機器を静止し、その後、30秒間の測定を5回行った 測定値 5回測定の平均値とする (小数点以下4桁目を四捨五入し、小数点以下3桁まで表記)

2.測定結果

別紙のとおり

測定結果

天候: 晴れ

測定地点名 所在地	測定箇所	測定 高さ [cm]	測定 時刻	空間線量率[μ Sv/h]			備考
				平均値	最大値	最小値	
田柄第二小学校 田柄1-5-27	校庭中央部	50	9:38	0.034	0.036	0.031	
		5	9:34	0.033	0.038	0.031	
仲町小学校 氷川台2-18-24	校庭中央部	50	9:02	0.070	0.073	0.068	前回測定より東側 約10mの位置で測 定(別紙参照)
		5	8:58	0.066	0.071	0.062	前回測定より東側 約10mの位置で測 定(別紙参照)
	芝生	50	9:06	0.062	0.064	0.061	
下石神井第三保育園 下石神井6-8-15	園庭	50	12:31	0.044	0.047	0.042	
		5	12:27	0.046	0.050	0.044	
	砂場	50	12:35	0.046	0.051	0.043	
		5	12:39	0.043	0.044	0.041	
泉新(せんしん)小学校 三原台3-18-30	校庭中央部	50	13:59	0.075	0.080	0.071	
		5	13:55	0.074	0.078	0.070	
	芝生	50	14:08	0.072	0.074	0.070	
大泉南小学校 東大泉6-28-1	校庭中央部	50	13:04	0.028	0.032	0.025	
		5	13:00	0.027	0.031	0.024	

測定結果

天候: 晴れ

測定地点名 所在地	測定箇所	測定 高さ [cm]	測定 時刻	空間線量率[μ Sv/h]			備考
				平均値	最大値	最小値	
富士見台こぶし保育園 富士見台3-10-1	園庭	50	11:06	0.041	0.046	0.036	
		5	11:02	0.040	0.044	0.035	
	砂場	50	11:10	0.040	0.043	0.035	
		5	11:14	0.040	0.044	0.038	
栄町保育園 栄町40-7	園庭	50	8:29	0.050	0.054	0.045	
		5	8:25	0.046	0.050	0.043	
	砂場	50	8:34	0.052	0.057	0.048	
		5	8:38	0.051	0.053	0.050	
関町保育園 関町南3-9-29	園庭	50	12:02	0.050	0.054	0.047	
		5	11:58	0.049	0.053	0.045	
	砂場	50	12:06	0.051	0.054	0.049	
		5	12:10	0.053	0.058	0.049	
大泉学園保育園 大泉学園町8-9-5	園庭	50	10:38	0.080	0.084	0.074	
		5	10:42	0.082	0.085	0.076	
	砂場	50	10:34	0.057	0.061	0.051	
		5	10:30	0.057	0.061	0.052	
旭町第二保育園 旭町1-33-22-107	園庭	50	10:01	0.039	0.042	0.036	
		5	9:57	0.039	0.044	0.034	
	砂場	50	10:05	0.050	0.053	0.046	
		5	10:09	0.050	0.052	0.046	

測定結果

天候: 晴れ

測定地点名 所在地	測定箇所	測定 高さ [cm]	測定 時刻	空間線量率[μ Sv/h]			備考
				平均値	最大値	最小値	
こもれび児童遊園 豊玉中4-12-11	園庭	50	7:40	0.058	0.061	0.054	
		5	7:36	0.056	0.058	0.053	
	砂場	50	7:44	0.058	0.062	0.054	
		5	7:49	0.059	0.062	0.055	
西大泉ふよう児童遊園 西大泉5-10-30	園庭	50	13:27	0.042	0.045	0.039	
		5	13:23	0.041	0.044	0.039	
	砂場	50	13:31	0.055	0.057	0.052	
		5	13:35	0.053	0.057	0.050	

別紙

仲町小学校では、校庭中央部が授業で使用当中であったため、前回（5月）の測定位置から約10m東の位置で測定を行った。



図 測定位置図（仲町小学校）